



CALONOX 2 VIEW

CALONOX 2 VIEW – LRF

Návod

ÚVOD

Vážení zákazníci,
prejeme vám mnoho spokojenosti a úspěchů s novým produktem Leica.

Tento návod vám pomůže plně využít funkce produktu.

Používejte tento produkt pouze v souladu s pokyny v tomto návodu, protože jen tak pro vás bude používání produktu bezpečné a snadné.

Veškeré informace o svém produktu najdete na odkaze:

<https://leica-camera.com/calonox>

Tým Leica Camera AG

Před použitím produktu si přečtěte kapitoly „Bezpečnostní pokyny“ a „Důležitá upozornění“, abyste předešli poškození produktu a možným zraněním a rizikům.

ROZSAH DODÁVKY

Standardní rozsah dodávky* zahrnuje následující položky:

- Leica Calonox 2 View nebo Leica Calonox 2 View LRF
- Brašna z materiálu Cordura
- Nabíjecí kabel
- Popruh na nošení
- Stručný návod
- Hadřík na čištění optiky
- Gumová očnice
- Krytka objektivu Tenebraex
- Certifikát o zkoušce

NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podrobnosti o aktuální nabídce náhradních dílů/příslušenství získáte v zákaznickém servisu společnosti Leica nebo u svého prodejce Leica:

<https://leica-camera.com/dealer-locator>

*Skutečný rozsah dodávky se může lišit v závislosti na modelu.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechna práva vyhrazena.

Na všechny texty, obrázky a grafiky se vztahují autorská práva a další zákony týkající se ochrany duševního vlastnictví. Není povoleno je kopírovat, upravovat ani používat ke komerčním účelům nebo k šíření.

ZNAČKY A LOGA

Značky a loga použité v tomto dokumentu jsou chráněné ochranné známky. Bez předchozího souhlasu společnosti Leica Camera AG není dovoleno tyto značky a loga používat.

LICENČNÍ PRÁVA

Společnost Leica Camera AG usiluje o to, aby vám nabídla inovativní a informativní dokumentaci. Vzhledem ke kreativnímu designu vás však žádáme o pochopení, že společnost Leica Camera AG musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochraných známek a autorských práv, a že tato dokumentace neposkytuje žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Leica Camera AG.

REGULATORNÍ INFORMACE

Datum výroby vašeho produktu najdete na štítcích na obalu. Zápis je ve formátu rok / měsíc / den.

- ▶ Stisknutím tlačítka nabídky otevřete hlavní nabídku.
- ▶ V hlavní nabídce přejděte pomocí tlačítka „šípka dolů“ na „Settings“.
- ▶ Stisknutím tlačítka nabídky aktivujte podnabídku „Settings“.
- ▶ V podnabídce Nastavení přejděte pomocí tlačítka „šípka dolů“ na „Info“.
- ▶ Stisknutím tlačítka nabídky otevřete stránku s informacemi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Po redakční uzávěrce může dojít ke změnám u některých produktů a služeb. Výrobce si vyhrazuje právo na změny designu nebo tvaru, barevné odlišnosti a změny rozsahu dodávky nebo služeb v průběhu dodací lhůty, pokud jsou tyto změny nebo odlišnosti pro zákazníka přiměřené s ohledem na zájmy společnosti Leica Camera AG. V tomto ohledu si společnost Leica Camera AG vyhrazuje právo na změny i na chybě. Obrázky mohou zahrnovat také příslušenství, speciální vybavení nebo jiné prvky, které nejsou součástí standardního rozsahu dodávky nebo služeb. Jednotlivé stránky mohou také obsahovat typy nebo služby, které nejsou v některých zemích dostupné.

TECHNICKÉ ÚDAJE LASERU

Třída laseru	IEC 60825-1 třída 1
Vlnová délka (nm)	905
Doba trvání impulzu (ns)	<17
Výstupní výkon (mW)	1,16
Divergence paprsku (mrad)	5,28 × 7

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Odpovídá 21 CFR 1040.10 a 1040.11, s výjimkou shody s IEC 60825-1 Ed. 3, jak je popsáno v Laser Notice No. 56 ze dne 8. května 2019.

OZNAČENÍ CE

Označení CE na našich produktech znamená, že produkty splňují základní požadavky platných směrnic EU.



Česky
Prohlášení o shodě (DoC)

Společnost Leica Camera AG tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálního prohlášení o shodě pro naše produkty s rádiovým zařízením z našeho serveru s prohlášením o shodě: www.cert.leica-camera.com

Pokud máte další dotazy, obraťte na podporu společnosti Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Německo

Závisí na produktu (viz technické údaje)

Typ	Frekvenční pásmo (střední frekvence)	Maximální výkon (dBm E.I.R.P.)
WLAN	2400-2484 MHz	20
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	10

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



(Platí v zemích Evropské Unie a v zemích, které se řídí pravidly pro třídění odpadu.)

Toto zařízení obsahuje elektrické a/nebo elektronické součásti, a proto nesmí být likvidováno společně s běžným domovním odpadem. Musí se dát k recyklaci na příslušných sběrných místech, které stanovují místní úřady.

Tato recyklace je pro vás bezplatná. Pokud zařízení obsahuje vyměnitelné baterie nebo dobíjecí baterie, před likvidací zařízení je výjimečně, případně zlikvidujte v souladu s předpisy.

Další informace k likvidaci získáte na místním úřadě, u společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo v obchodě, kde jste toto zařízení koupili.

Made in Portugal

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

VŠEOBECNÉ

- Zařízení Leica Calonox 2 nerozebírejte, znova neestavujte ani neopravujte. Opravy smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska.
- Chlad snižuje výkonnost baterie. Při nízkých teplotách proto přenášejte zařízení co nejbliže k tělu a používejte nové baterie.
- Nedotýkejte se prsty skleněných ploch, zejména pokud jste je předtím ošetřili krémem na ruce, repelenty proti hmyzu apod. Tyto prostředky mohou obsahovat chemické látky, které poškozují nebo ničí povrchovou úpravu skleněných ploch.

MĚŘENÉ HODNOTY

- Hlavně na velké vzdálenosti se tlak vliv všech relevantních balistických faktorů výrazně zvyšuje a může docházet ke značným odchylkám.
- Sílná elektromagnetická pole, například od radarových systémů, mohou způsobit rušení a/nebo nesprávně naměřené hodnoty.
- Odchylky hodnot může způsobit také magnetické pole Země.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ TERMOVIZNÍCH KAMER

PRÁVNÍ OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Používání termovizí a termokamer a souvisejících technologií může být v některých zemích nebo regionech omezeno. Před cestou do zahraničí se informujte na velvyslanectví dané země nebo u cestovní kanceláře. Porušení předpisů bude stíháno vnitrostátními orgány.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ WLAN/ BLUETOOTH®

(PROPOJENÍ S APLIKACÍ LEICA 2HUNT)

Informace o propojení s aplikací Leica 2Hunt najdete na str. 30.

- Pokud používáte zařízení nebo počítačové systémy, které vyžadují spolehlivější zabezpečení než zařízení WLAN, ujistěte se, že jsou v používaných systémech implementována vhodná bezpečnostní opatření a také opatření na ochranu proti rušení signálu.
- Společnost Leica Camera AG nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou při použití kamery k jiným účelům než jako zařízení WLAN.
- Předpokládá se, že v zemích, kde se tato kamera prodává, se používá WLAN. Pokud používáte kameru v jiných zemích, než ve kterých se prodává, může dojít k porušení předpisů o rádiovém přenosu. Společnost Leica Camera AG nepřebírá za takové porušení žádnou odpovědnost.
- Upozorňujeme na riziko, že data odesílaná nebo přijímaná prostřednictvím rádiového přenosu mohou být zachycena třetími stranami. Důrazně doporučujeme v nastavení přístupového bodu bezdrátové sítě aktivovat šifrování, aby bylo zaručeno zabezpečení informací.

- Nepoužívejte kameru v místech s magnetickým polem, statickou elektrinou nebo rušením, např. v blízkosti mikrovlnných trub. V takových případech hrozí riziko, že rádiové vysílání nedosáhne až ke kamere.
- Pokud kameru používáte v blízkosti zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo bezdrátové telefony, které používají rádiové frekvenční pásmo 2,4 GHz, může dojít ke zhoršení výkonu obou zařízení.
- Nepřipojujte se k bezdrátovým sítím, pokud k jejich používání nemáte oprávnění.
- Po aktivaci funkce WLAN se automaticky vyhledají bezdrátové sítě. V takovém případě se mohou zobrazit i sítě, které nejste oprávněni používat (SSID: označuje název sítě WLAN). S takovou sítí se však nepokoušejte vytvářet propojení, protože by to mohlo být považováno za neoprávněný přístup.
- V letadlech doporučujeme vypnout funkci WLAN.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

LASER

- Při použití jiných postupů, než jaké jsou uvedeny v tomto návodu, nebo při úpravách zařízení může dojít k vyzařování nebezpečného záření.
- Dokud vidíte displej v okuláru, je produkt aktivní, vyzařuje neviditelný laserový paprsek a laserová zaostřovací optika nesmí na nikoho mířit.
- Nemačkejte funkční tlačítko, když míříte na lidské oko nebo se díváte na optiku ze strany objektivu.
- Nemířte laserem do očí.
- Nemířte laserem na osoby.

VŠEOBECNÉ

- Aby nedošlo k poškození senzoru, nemířte se zařízením přímo na velmi horké objekty, jako je slunce nebo oheň.
- Pokud zařízení používáte jako ruční zařízení, pak vždy používejte popruh na nošení, abyste zabránili možným škodám způsobeným pádem zařízení a újmám na zdraví osob.

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení následujících bodů může vést ke zranění nebo poškození zařízení.

LASER

- Pokud není měření vzdálenosti aktuálně potřeba, nestlačujte funkční tlačítko, aby nedošlo k nechtěné aktivaci laserového paprsku.
- Zařízení Leica Calonox 2 nerozebírejte, znova neestavujte ani neopravujte. Vyzařované laserové záření může ohrozit vaše zdraví. Pokud zařízení rozložíte, opětovně složíte nebo opravíte, už se na něj nebude vztahovat záruka výrobce.
- Pokud je pouzdro zařízení poškozený, nebo pokud zařízení vydává po pádu nebo z jiné příčiny neobvyklý zvuk, zařízení již dále nepoužívejte!

VŠEOBECNÉ

- Zařízení uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Nedívejte se do okuláru za chůze. Hrozí riziko pádu.
- Zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Odkrytí vnitřní elektroniky může vést k poškození zařízení, nebo k úrazu v důsledku elektrického proudu.
- Pokud zařízení používáte jako ruční zařízení, pak vždy používejte popruh na nošení, abyste zabránili možným škodám způsobeným pádem zařízení a újmám na zdraví osob.

SENZOR

- Záření ve velkých výškách (např. během letů) může způsobit pixelové vady.

DOBÍJECÍ BATERIE

- Nové dobíjecí baterie musí být před prvním použitím nabity, aby došlo k jejich aktivaci pro použití v zařízení. Doporučuje se dobíjecí baterii před použitím plně nabít, protože dobíjecí baterie při dodání jsou nabité jen částečně.
- Zařízení s vloženými dobíjecími bateriemi nikdy nevhazujte do ohně, protože mohou explodovat.
- V případě úniku kapalin nebo zápachu po spálenině udržujte dobíjecí baterii v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. Uničající kapalina se může vznítit!
- Ujistěte se, že použitá síťová zásuvka je volně přístupná.

BLUETOOTH®

- Bezdrátové přenášená data (obrázky a videa) mohou být zachycena třetími stranami. Bezpečnost dat přenášených prostřednictvím bezdrátových sítí nelze zaručit.
- Nepoužívejte zařízení na místech, kde je vystaveno magnetickému poli, statické elektřině nebo rušení radiového signálu.
- Nepoužívejte vysílač v blízkosti mikrovlnné trouby nebo jiných zařízení, kde přítomnost magnetických polí, statické elektřiny nebo rušení rádiového signálu může bránit příjmu rádiových signálů. V blízkosti jiných bezdrátových zařízení, která také fungují v pásmu 2,4 GHz, může docházet ke vzájemnému rušení.
- Vysílač Bluetooth funguje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Standardní výstupní výkon je cca 4,15 mW.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LEICA CAMERA AG

Vážení zákazníci společnosti Leica,
těší nás, že jste se rozhodli zakoupit produkt Leica. Jedná se o produkt od
světoznámé značky.

Kromě zákonných záručních nároků vůči vašemu prodejci vám naše společnost Leica Camera AG (dále jen „LEICA“), poskytuje dobrovolný záruční servis na váš produkt Leica v souladu s následujícími ustanoveními (dále jen „záruka Leica“). Záruka Leica nikaj neomezuje vaše zákonné práva spotřebitele podle platných právních předpisů ani vaše práva spotřebitele vůči prodejci, se kterým jste uzavřeli kupní smlouvu.

ZÁRUKA LEICA

Získali jste produkt Leica, který byl vyroben v souladu se zvláštními směrnicemi kvality a v každé fázi výroby testován zkoušenými odborníky. Na tento produkt Leica včetně příslušenství, které bylo součástí originálního balení, poskytujeme následující záruku Leica, platnou od 1. dubna 2023. Upozorňujeme, že neposkytujeme záruku na komerční použití.

U některých produktů Leica nabízíme prodloužení záruční doby, pokud se zaregistrujete do účtu Leica. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách www.leica-camera.com.

ROZSAH ZÁRUKY LEICA

Během záruční doby budou reklamace založené na výrobních a materiálových vadách podle uvázení společnosti LEICA bezplatně odstraněny prostřednictvím opravy, výměny vadních dílů nebo výměny za podobný produkt Leica v bezchybném stavu. Vyměněné díly nebo produkty se stávají majetkem společnosti LEICA. Další nároky jakéhokoli druhu a z jakéhokoli právního důvodu v souvislosti s touto zárukou společnosti Leica jsou vyloučeny.

VLÝOUČENO ZE ZÁRUKY LEICA

Záruka Leica se nevtahuje na opotřebitelné díly, jako jsou očnicové mušle, kožené potahy, popruhy na nošení, využitění, baterie a mechanicky namáhané díly, pokud závada nebyla způsobena výrobní vadou nebo vadou materiálu. To samé platí i pro poškození ploch.

ZRUŠENÍ NÁROKU NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY LEICA

Nárok na uplatnění záruky Leica odpadá v případě, že je daná vada způsobena nesprávným zacházením. Nárok může být také mimo jiné zrušen v případě, že bylo použito příslušenství třetích stran, produkt Leica nebyl řádně otevřen nebo nebyl řádně opraven. Nároky na uplatnění záruky také odpadají v případě, kdy sériové číslo je nečitelné.

UPLATNĚNÍ ZÁRUKY LEICA

K uplatnění nároku na záruku je zapotřebí kopie dokladu o zakoupení produktu Leica u autorizovaného prodejce společnosti LEICA („autorizovaný prodejce Leica“). Doklad o zakoupení musí obsahovat datum nákupu, produkt Leica s číslem produktu a sériovým číslem a údaje o autorizovaném prodejci Leica. Vyhrazujeme si právo požádat o předložení originálního dokladu. Případně můžete zaslat kopii záručního listu. Upozorňujeme však, že záruční list musí být vyplněn celý a prodej musel být realizován u autorizovaného prodejce Leica.

Svůj produkt Leica spolu s kopii dokladu o zakoupení nebo záručního listu a popisem reklamace zašlete na adresu:

**Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar,
Německo.**

E-mail: customer.care@leica-camera.com, tel: +49 6441 2080-189

Sportovní optika produkt Leica	Záruční doba Optika/mechanika	Záruční doba Elektronika
Termokamery	3 roky	3 roky

Modely Leica Calonox 2 mají ochranu proti stříkající vodě (IP67).

Zařízení bylo testováno v kontrolovaných laboratorních podmínkách a je klasifikováno jako IP67 podle normy DIN EN 60529.
Upozorňujeme: Ochrana proti stříkající vodě a prachu není trvalá a časem se snižuje. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené kapalinami. Otevření zařízení neautorizovaným prodejcem nebo servisním partnerem má za následek zánik nároku na záruku ohledně stříkající vody a prachu.



SLUŽBA VYZVEDNUTÍ ZÁSILEK K OPRAVĚ

(Platí pouze pro EU)

Pokud během záruční doby zjistíte závadu na svém zařízení, na požadání vám zajistíme odeslání zásilky do našeho zákaznického servisu. Pro sjednání této služby zavolejte na naše číslo servisu +49 6441 2080-189. Naše kurýrní služba od vás v dohodnutém termínu bezplatně vyzvedne váš produkt Leica a zašle ho ke kontrole do našeho zákaznického servisu.

Kontaktní osoba: <https://leica-camera.com/contact>

Výkon napájecí jednotky pro nabíjení dobíjecí baterie v kameře závisí na provozním režimu. Když je kamera vypnuta, je zapotřebí minimální výkon napájecí jednotky 3 wattu. Když je kamera zapnuta, je zapotřebí výkon 15 wattů.

Možnost zapojení USB-PD.

OBSAH

ÚVOD	2	VYVOLÁNÍ NABÍDKY A NAVIGACE	19
ROZSAH DODÁVKY	2	NASTAVENÍ JASU	19
NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ	2	NASTAVENÍ BAREVNÉHO REŽIMU	20
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ	3	VÝBĚR REŽIMU POUŽITÍ	21
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU	3	MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI	22
REGULATORNÍ INFORMACE	3	PORIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ	23
OZNAČENÍ CE	4	PROVEDENÍ KALIBRACE (KOREKCE NEHOMOGENITY)	24
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	5	OPRAVENÍ CHYB PIXELŮ	24
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ TERMOVIZNÍCH KAMER	5	ODSTRANĚNÍ VŠECH FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ	25
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ WLAN/BLUETOOTH®	5	OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	25
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6	PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK	26
VAROVÁNÍ	6	POPIS SOFTWAREU	27
UPPOZORNĚNÍ	7	STRUKTURA NABÍDKY	27
SENZOR	7	POPIS NABÍDEK	27
BLUETOOTH®	7	SETTINGS	27
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LEICA CAMERA AG	8	CUSTOMIZATION	27
PŘEHLED ZAŘÍZENÍ	12	LANGUAGE	27
ZOBRAZENÍ	14	UNITS u modelů LRF	28
REŽIM POZOROVÁNÍ	14	FACTORY RESET	28
NABÍDKA	14	BAD PIXEL	28
PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	16	INFORMACE	28
NAVLÉKNUTÍ POPRUHU NA NOŠENÍ	16	MEDIA	28
NABÍJENÍ DOBÍjecí BATERIE	16	CONTRAST BOOST	28
MONTÁZ KRYTKY OBJEKTIVU	17	COLOR MODE	28
OBSLUHA	18	NUC	28
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ	18	QUICK GUIDE	28
ZAOSTŘENÍ NA MOTIV (ZAOSTŘOVÁNÍ)	18	DOSAH MĚŘENÍ/PŘESNOST	29
		DÁLКОVÉ OVLÁDÁNÍ CALONOX 2 GO	30
		PAIRING	30
		VÝBĚR FUNKčNÍHO REŽIMU	30
		APLIKACE LEICA 2HUNT	30

ÚDRŽBA/ČIŠTĚNÍ	31
TECHNICKÉ ÚDAJE	32
ZÁKAZNICKÝ SERVIS LEICA.....	34

Význam různých kategorií informací v tomto návodu

Varování

- Nedodržení může vést ke smrti nebo k vážnému zranění

Upozornění

- Nedodržení pokynů může vést ke středně těžkým zraněním


Oznámení

- Nedodržení může vést k poškození zařízení a jeho příslušenství

Informace

- Doplňující informace

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ



1 Přední čočka**2 Zaostřovací kroužek**

- Zaostření na danou vzdálenost

3 Nastavovací kroužek dioptrií

- Přizpůsobení dioptrií okuláru podle odlišné ostrosti vidění

4 Okulár**5 Přepínač provozních režimů**

- a** Zapnuto, noční režim (symbol měsíce)
- b** Vypnuto
- c** Zapnuto, denní režim (symbol slunce)

6 Funkční tlačítka

- Aktivace měření vzdálenosti (jen u modelu LRF)
- Zoom

7 Tlačítko [▼]

- Přepínání v nabídce
- Nastavení jasu, viz strana 19

8 Tlačítko [▲]

- Přepínání v nabídce
- Pořizování fotografie/videozáznamu, viz strana 23

9 Tlačítko nabídky

- Otevření nabídky
- Uložení nastavení

10 Očka pro popruh**11 Závit pro stativ**

- Standardní závit M4

12 Závit pro stativ

- A 1/4 DIN 4503 (1/4")

13 Přípojka USB-C

- Přenos dat
- Nabíjení dobíjecí baterie

14 Laserová přenosová optika (pouze u Calonox 2 View – LRF)**Informace**

- Zařízení se v továrním nastavení nevypíná automaticky.

* Podrobný přehled funkcí tlačítek naleznete na str. 26.


ZOBRAZENÍ

REŽIM POZOROVÁNÍ



- 1** Kapacita dobíjecí baterie
- 2** Zvětšení
- 3** Oblast nabídky
- 4** Aktivní bod nabídky

NABÍDKA



UKAZATEL STAVU NABITÍ NA MONITORU




Stav nabité dobíjecí baterie se zobrazuje v horní části displeje.



Zobrazení	Stav nabité
	Cca 80-100 %
	Cca 60-79 %
	Cca 40-59 %
	Cca 20-39 %
	Cca 0-19 % Je nutné vyměnit nebo nabít dobíjecí baterii.
	Dobíjecí baterie se nabíjí.



PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

NAVLÉKNUTÍ POPRUHU NA NOŠENÍ



NABÍJENÍ DOBÍJECÍ BATERIE

Zařízení je napájeno lithium-iontovou dobíjecí baterií. Stav nabití dobíjecí baterie se zobrazuje v záhlaví.



- ▶ Uchopte krytku na horním konci a zatáhněte (A).
- ▶ Připojte kabel USB (USB-C) (B).
- ▶ Druhý konec kabelu USB připojte k vhodnému síťovému adaptéru (vstup min. 1,5 A / 5 V pro optimální dobu nabíjení).
 - Průběh nabíjení indikuje blikající LED kontrolka stavu. Od přibližně 90% nabití svítí kontrolka LED nepřerušovaně.
 - Během nabíjení se při zapnutí zařízení zobrazuje v záhlaví vedle symbolu dobíjecí baterie symbol

Oznámení:


- K nabíjení zařízení používejte pouze dodaný kabel.

Oznámení

- Po připevnění popruhu na nošení se ujistěte, že jsou upevňovací prvky správně utažené, aby nedošlo k pádu zařízení.

MONTÁŽ KRYTKY OBJEKTIVU

Calonox 2 se dodává s odpovídající krytkou objektivu. Doporučujeme používat krytku objektivu, aby nedošlo k poškození přední čočky.



Informace

- Krytku objektivu lze namontovat v různých směrech.
- Aby nedošlo ke zhoršení výsledků měření modelu LRF, je třeba zajistit, aby laserová přenosová optika **14** nebyla při otevření zakrytá.

- ▶ Vyjměte kroužek objektivu **1**
- ▶ Nasaďte krytku objektivu do požadované polohy a lehkým tlakem ji zajistěte na místě.

OBSLUHA

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Zapnutí

- ▶ Denní režim: Posuňte přepínač provozních režimů **5** doleva na symbol „Slunce“.
 - Zařízení se zapne.
- ▶ Noční režim: Posuňte přepínač provozních režimů **5** doprava na symbol „Měsíc“.
 - Zařízení se zapne.

Informace

- Denní a noční režim se liší počátečním jasem displeje a případně barevným režimem. Tato nastavení lze upravit v aplikaci Leica 2Hunt.

Pro vypnutí zařízení

- ▶ Posuňte přepínač provozních režimů **5** ze stávající polohy na „**0**“. Displej se po 3 sekundách vypne.

Informace

- Zařízení zůstává zapnuté po dobu přibližně 60 sekund i v poloze „VYPNUTO“ a lze ho okamžitě znova aktivovat opětovným posunutím přepínače provozních režimů **5**. Díky tomu nedojde ke krátkodobému vypnutí výrobku ani v případě, že bylo zařízení omylem zapnuto v „nesprávném“ režimu.

ZAOSTŘENÍ NA MOTIV (ZAOSTŘOVÁNÍ)

Pomocí zaostřovacího kroužku pro nastavení vzdálenosti zaostřete na motiv.

Pro zaostření na motiv

- ▶ Určete výřez obrázku.
- ▶ Otáčejte zaostřovacím kroužkem, dokud neuvidíte požadované části motivu ostře.

VYVOLÁNÍ NABÍDKY A NAVIGACE

Pro vyvolání nabídky

- ▶ Tlačítko nabídky stiskněte dłouze.
 - Zobrazí se nabídka.

Zavření nabídky

- ▶ Tlačítko nabídky stiskněte dłouze.
 - Zařízení se vrátí do režimu pozorování.



Výběr bodu nabídky

- ▶ Pomocí tlačítek **[▲]** a **[▼]** přejděte na požadovaný bod nabídky.
- ▶ Tlačítko nabídky stiskněte krátce.


Pro aktivaci/deaktivaci možnosti

- ▶ Pomocí tlačítek **[▲]** a **[▼]** přejděte na požadovanou možnost.
- ▶ Tlačítko nabídky stiskněte krátce.

NASTAVENÍ JASU

Jas lze nastavit v devíti úrovních přímo pomocí tlačítka **[▲]** a **[▼]**.

- ▶ Tlačítko **[▼]** krátcekrátkce.
 - Otevře se rozbalovací nabídka.
- ▶ Pomocí tlačítek **[▲]** a **[▼]** přejděte na požadované nastavení jasu.
 - Změna je okamžitě viditelná.
- ▶ Krátkým stisknutím tlačítka nabídky potvrďte zvolené nastavení jasu a zavřete nastavení jasu.
- ▶ Zařízení se vrátí do režimu pozorování.



NASTAVENÍ BAREVNÉHO REŽIMU

K dispozici je šest různých barevných režimů.

Pro nastavení barevného režimu

- ▶ Tlačítka nabídky stiskněte **dlouze**.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte k bodu nabídky **Color mode**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Color mode**.
- ▶ Pomocí tlačítek **[▲]** a **[▼]** vyberte požadovaný barevný režim.
 - Změna bude okamžitě viditelná.
- ▶ Krátkým stisknutím tlačítka nabídky potvrďte vybraný barevný režim.
 - Zařízení se vrátí do hlavní nabídky.



VÝBĚR REŽIMU POUŽITÍ

Zařízení nabízí tři přednastavené režimy použití (Use Cases) pro typické situace (jednotlivé režimy po aktualizacích aplikace).



Pro výběr režimu

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se rozbalovací nabídka.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▲]** a **[▼]** přejděte na požadovaný bod nabídky a potvrďte stisknutím tlačítka nabídky.
 - Vybraný režim se zobrazí na ukazateli stavu a zařízení se vrátí do režimu pozorování.

- Režim „Léto“: Režim pro obecně vysoké teploty a vysoké kontrasty. Obraz je méně přiostřován a měl by vypadat co nejpřirozeněji.
- Režim „Zima“: Režim pro nízké okolní teploty, ale zároveň s oblastmi s vyššími teplotami, např. kameny ohřáté sluncem. Obraz by měl být co nejvyváženější a neměl by být přeostřený v oblastech s vyššími teplotami.
- Režim „Děšť“: Režim pro obecně nízké teplotní kontrasty. Důraz je kladen na maximalizaci kontrastu, aby výsledný obraz obsahoval co nejvíce obrazových informací.

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Pro měření vzdálenosti

- ▶ Dlouze stiskněte funkční tlačítko.
 - Zobrazí se značka cíle.
- ▶ Zaostřete na objekt.
- ▶ Krátce stiskněte funkční tlačítko.
 - Zobrazí se měřená hodnota.
 - Dokud značka cíle svítí, lze po cca 2 sekundách spustit nové měření opětovným stisknutím funkčního tlačítka.



V následujících případech se na displeji zobrazí „-“:

- Objekt je vzdálen méně než 10 metrů.
- Byl překročen dosah pro měření vzdálenosti.
- Nedostatečně zobrazený objekt.


Další informace o dosahu měření viz strana 29.

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Zařízení disponuje interní pamětí. Díky této paměti je možné pořizovat fotografie a videa a lokálně je ukládat.

Pro pořizování fotografií

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko **[▲]**.
 - Zobrazí se „obraz v obraze“ zaznamenané scény.



Pro pořizování videí

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko **[▲]**.
 - Zobrazí se indikace doby trvání videozáznamu.



- ▶ Pro ukončení nahrávání znovu stiskněte tlačítko **[▲]** dlouze.

Informace

Pořizování fotografií/videí lze aktivovat také prostřednictvím samostatného bodu nabídky.

Pro pořizování fotografie/videa prostřednictvím nabídky

- ▶ Tlačítko nabídky stiskněte dlouze.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte na bod nabídky **Media**.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▲]** a **[▼]** zvolte **Take a snapshot** nebo **Start video recording**.
- ▶ Vybranou možnost potvrďte tlačítkem nabídky.
 - Aktivuje se pořizování fotografií nebo nahrávání videa.

PROVEDENÍ KALIBRACE (KOREKCE NEHOMOGENITY)

Korekce nehomogenity („Non Uniformity Correction“ nebo „NUC“) je postup pro zlepšení kvality obrazu.

Bez korekce nehomogeneity by kvalita obrazu klesala s rostoucí dobou provozu termovizní kamery, a to v důsledku vlastního šumu senzoru.

Zařízení disponuje funkcí automatické korekce nehomogenity.

Pokud však máte dojem, že se kvalita obrazu zhoršuje, můžete provést ruční korekci nehomogenity.

Pro provedení ruční kalibrace

- ▶ Tlačítko nabídky stiskněte **dlouze**.
 - Zobrazí se nabídka s možnostmi.
 - ▶ Pomocí **tlačítka [▼]** přejděte k bodu **NUC**.
 - ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se nabídka **NUC**.
 - ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - ▶ Zavřete krytku objektivu nebo umístěte zařízení objektivem na homogenní plochu s co nejmenším rozdílem teplot (např. na desku stolu).
 - ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zařízení se zkalibruje.
 - Model Calonox 2 nepoužívá mechanickou závěrku pro NUC. Nedochází k žádnému slyšitelnému hluku ani k rozpoznatelnému zamrznutí obrazu.

OOPRAVENÍ CHYB PIXELŮ

Občas se mohou v obraze na monitoru objevit chyby pixelů. Tyto chyby je možné opravit.

Pro korekci pixelů

- ▶ Tlačítko nabídky stiskněte **dlouze**.
 - ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte k bodu nabídky **Settings**.
 - ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Settings**.
 - ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte k bodu nabídky **Bad Pixel**.
 - ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Bad Pixel**.
 - V obraze na monitoru je vybrán bod nabídky **Initiate Bad pixel override**.
 - ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se dotaz „Are you sure you want to initiate bad pixel override?“.
 - ▶ Pomocí tlačítka **[▲]** přejděte k bodu nabídky **Yes**.
 - ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se pokyn „Point the device toward a flat area and press a middle button“.
 - ▶ Zakryjte objektiv krytkou nebo umístěte zařízení objektivem na homogenní plochu s co nejmenším rozdílem teplot (např. na desku stolu).
 - ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zařízení automaticky koriguje chyby pixelů.
 - Po dokončení korekce se zobrazí zpráva „Bad pixel override successfully completed“.
 - ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Nabídka se zavře.

ODSTRANĚNÍ VŠECH FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Všechny pořízené fotografie a videa lze z interní paměti odstranit.

- ▶ Tlačítko nabídky stiskněte drouze.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte k bodu nabídky **Settings**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Settings**.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte k bodu nabídky **Factory reset**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Factory reset**.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte k bodu nabídky **Delete all media**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se dotaz „Are you sure you want to delete all media?“.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▲]** přejděte k bodu nabídky **Yes**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Všechna provedená nastavení lze odstranit a obnovit výchozí tovární hodnoty. Tímto krokem se odstraní všechny uložené uživatelské profily.

Pokud jste vyměnili dálkové ovládání Calonox 2 Go, můžete odstranit i staré dálkové ovládání.

- ▶ Tlačítko nabídky stiskněte drouze.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte k bodu nabídky **Settings**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Settings**.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▼]** přejděte k bodu nabídky **Factory reset**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Otevře se nabídka **Factory reset**.
 - Je vybrán bod nabídky **Reset to factory settings**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zobrazí se dotaz „Are you sure you want to reset?“.
- ▶ Pomocí tlačítka **[▲]** přejděte k bodu nabídky **Yes**.
- ▶ Stiskněte tlačítko nabídky.
 - Zařízení se resetuje.

Upozornění

- Po **Factory reset** zkонтrolujte všechna nastavení.

PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK

		V režimu pozorování	V nabídce
Tlačítko [▲]	<u>krátké</u> stisknutí	Pořizování fotografie	Nahoru
	<u>dlouhé</u> stisknutí	Spuštění/ukončení pořizování videa	-
Tlačítko nabídky	<u>krátké</u> stisknutí	Otevření nabídky pro výběr režimu použití	Výběr/ uložení/ potvrzení nastavení v podnabídce
	<u>dlouhé</u> stisknutí	Vyvolání hlavní nabídky	Návrat do režimu pozorování
Tlačítko [▼]	<u>krátké</u> stisknutí	Změna jasu displeje	Dolů
	<u>dlouhé</u> stisknutí	—	—
Funkční tlačítko	<u>krátké</u> stisknutí	Změna stupňů zoomu (zvětšení)	—
	<u>dlouhé</u> stisknutí	Aktivace funkce měření (u LRF)	—

POPIS SOFTWAREU

STRUKTURA NABÍDKY

Nabídka má tři úrovně. První bod nabídky v každé úrovni slouží k přechodu o úroveň výš nebo k zavření hlavní nabídky.

Hlavní nabídka	Podnabídka 1	Podnabídka 2
Settings	Customization	Auto-display off
		Auto-power off
		Remote control function
	Language	
	Units (jen LRF)	
	Factory reset	
Media	Bad pixel	
	Informace	
Contrast boost		
Color mode		
Digital Zoom		
NUC		
Quick Guide		

POPIS NABÍDEK

SETTINGS

CUSTOMIZATION

Auto-display off

Možnost zapnout nebo vypnout vypínání displeje podle náklonu (režim úspory energie). Jakmile zařízení nakloníte o >70° nahoru nebo dolů, displej se vypne a zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

Dobu, po které se displej vypne, lze nastavit v aplikaci Leica 2Hunt. Viz „APLIKACE LEICA 2HUNT“ na straně 30.

Auto-power off

Možnost zapnout nebo vypnout automatické vypnutí zařízení. Dobu, po které se zařízení vypne, lze definovat v aplikaci Leica 2Hunt.

Remote control function

Pokud používáte dálkové ovládání Calinox 2 Go, můžete zvolit funkci dálkového ovládání:

- **Rangefinder:** Spuštění měření vzdálenosti (pouze u modelů LRF).
- **Snapshot/video:** Spuštění pořizování videa.

LANGUAGE

Nastavení jazyka systému. Dostupné jazyky jsou angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština. V továrním nastavení je systémovým jazykem angličtina.

UNITS u modelů LRF

Definuje jednotku pro měření vzdálenosti. K dispozici jsou metry nebo yardy.

FACTORY RESET

Obnoví tovární nastavení zařízení. Viz strana 25.

BAD PIXEL

Korekce chyb pixelů v obraze na monitoru. Viz strana 24.

INFORMACE

Zobrazí sériové číslo a verzi firmwaru zařízení a regulatorní informace.

MEDIA

Spuští pořizování fotografií nebo videí.

CONTRAST BOOST

Zapne nebo vypne zvýšení kontrastu. Zvýšení kontrastu může být užitečné v nepříznivých podmínkách, například za deště. Malé teplotní rozdíly se tím zobrazí zřetelněji. Díky tomu je možné objekt detailněji pozorovat.

COLOR MODE

Nastaví barevný režim termovizního obrazu. Viz strana 20.

NUC

Provedení ruční kalibrace zařízení. Viz strana 24.

QUICK GUIDE

Zobrazí přehled standardního rozložení tlačítek zařízení.

DOSAH MĚŘENÍ/PŘESNOST

Maximální dosah je možný za následujících podmínek:

- s dobře zobrazenými cílovými objekty
- při viditelnosti přibližně 10 km
- dlouhé vzdáleností lze měřit nebo dosáhnout spolehlivěji, pokud dálkoměr držíte hodně stabilně a/nebo je položen.

Maximální dosahy jsou:

- přibližně 1000 m u dobré viditelných cílů
- na zvěř cca 250 m

Dosah měření ovlivňují následujícími faktory:

Dosah	vyšší	nižší
Barva	bílá	černá
Úhel k objektivu	kolmý	ostrý
Velikost objektu	velký	malý
Sluneční světlo	málo světla (zataženo)	hodně světla (polední slunce)
Atmosférické podmínky	jasno	mlhavo
Struktura objektu	homogenní (stěna domu)	nehomogenní (keř, strom)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CALONOX 2 GO

Calonox 2 je možné ovládat dálkově až do vzdálenosti 5 metrů pomocí volitelného dálkového ovládání.

PAIRING

Proces párování se spustí automaticky po zapnutí zařízení a po první aktivaci dálkového ovládání. Pokud například po ztrátě Calonox 2 Go připojíte nové dálkové ovládání, proces se automaticky nespustí. V takovém případě musíte proces provést pomocí obnovení továrního nastavení, viz str. 27.

VÝBĚR FUNKČNÍHO REŽIMU

V Calonox 2 Go můžete zvolit, kterou funkci Calonox 2 Go spustí (viz „Remote control function“ na straně 27).

Funkční tlačítko **A** má dva stupně v závislosti na provozním režimu:

1. Stisknutí (ukončení automatického pohotovostního režimu)

- Aktivace elektroniky a příp. displeje
- Po 10 min. nečinnosti se Calonox 2 Go vrátí do pohotovostního režimu.

2. Stisknutí (v závislosti na zvoleném funkčním režimu)

- Spuštění pořizování fotografií/videí.
- Opětovným stisknutím ukončíte probíhající pořizování videa.
- Proběhne měření vzdálenosti a hodnota se na několik sekund zobrazí na zařízení.

Informace

Pro správnou obsluhu dálkového ovládání Calonox 2 Go si přečtěte přiložený stručný návod.

APLIKACE LEICA 2HUNT

Zařízení je možné ovládat na dálku pomocí chytrého telefonu/tabletu.

Pro tento účel si musíte nejdřív do mobilního zařízení nainstalovat aplikaci „Leica 2Hunt“. Seznam dostupných funkcí a návod k obsluze naleznete v aplikaci.

- ▶ Aplikaci si nainstalujte v obchodě Apple App Store™ nebo Google Play Store™.

PROPOJENÍ

PRVNÍ PROPOJENÍ S MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Při prvním propojení s mobilním zařízením musíte Calonox 2 a mobilní zařízení spárovat. To se provádí při prvním nastavení zařízení pomocí průvodce propojením.

PRŮVODCE PROPOJENÍM

V ZAŘÍZENÍ

- ▶ Zapněte zařízení Calonox 2.
- Funkce Bluetooth® je aktivní.

Informace

- Funkce Bluetooth® je trvale aktivní a není třeba ji manuálně zapínat.

NA MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ

- ▶ Zapněte funkci Bluetooth®.
- ▶ Spusťte aplikaci Leica 2Hunt.
- ▶ Klepněte na tlačítko „Propojit“.
 - Zobrazí se seznam zařízení.
- ▶ Vyberte požadované zařízení.
 - Vytvoří se propojení. To může chvíli trvat.
 - Úspěšné propojení se zobrazí v aplikaci.

Informace

- Párování je třeba provést pouze jednou pro každé mobilní zařízení. Zařízení se tím přidá do seznamu známých zařízení.
- Pro použití galerie je nutné propojení se sítí WLAN. Postupujte podle pokynů v aplikaci Leica 2Hunt.

ZRUŠENÍ PROPOJENÍ

Pokud již propojení s mobilním zařízením nepotřebujete, doporučujeme vypnout funkci Bluetooth.

- ▶ Spusťte aplikaci Leica 2Hunt.
- ▶ Klepněte na tlačítko „Informace o zařízení“.
- ▶ Klepněte na tlačítko „Odpojit zařízení“.
 - Propojení se přeruší.

ÚDRŽBA/ČIŠTĚNÍ

- Produkt Leica nevyžaduje žádnou zvláštní péči.
- Hrubé částice nečistot, jako je písek, by se měly odstranit štětcem nebo vyfoukat.
- Otisky prstů a podobné nečistoty na objektivu a čočkách okuláru lze nejdřív setřít vlhkým hadříkem a potom otířt měkkým, čistým koženým hadříkem nebo hadříkem bez prachu.
- Zařízení by mělo být skladováno na dobře větraném, suchém a chladném místě, zejména proto, aby se zabránilo napadení plísňemi ve vlhkém prostředí.
- K čištění optiky nebo pouzdra nepoužívejte alkohol ani jiné chemické roztoky.
- Při stírání i silně znečištěných ploch čoček nevyvíjejte velký tlak. Přestože je povrchová úprava vysoko odolná proti oděru, může být poškozena částečkami píska nebo krystalky soli.
- Pouzdro by se mělo čistit pouze navlhčenou kůží. Při použití suchých hadříků hrozí nebezpečí vzniku statického náboje.
- Slanou vodu vždy opláchněte! Zaschlé krystalky soli by jinak mohly poškodit povrchovou vrstvu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Typ zařízení	Termovize	Termovize
Č. typu	1966	1986
Objednací č.	50513	50512
Rozsah dodávky	Calonox 2 View, brašna z materiálu Cordura, nabíjecí kabel, popruh na nošení, stručný návod, hadík na čištění optiky, gumová očnice, krytka objektivu Tenebraex, certifikát o zkoušecí kryptce objektivu Tenebraex, certifikát o zkoušce	Calonox 2 View LRF, brašna z materiálu Cordura, nabíjecí kabel, popruh na nošení, stručný návod, hadík na čištění optiky, gumová očnice, krytka objektivu Tenebraex, certifikát o zkoušecí kryptce objektivu Tenebraex, certifikát o zkoušce
Typ senzoru	VOx	VOx
Velikost senzoru	640 × 480 pixelů	640 × 480 pixelů
Velikost pixelů	12 µm	12 µm
Typ obrazovky	OLED	OLED
Diagonála obrazovky	0,49", aktivní plocha 0,35"	0,49", aktivní plocha 0,35"
Rozlišení obrazovky	1280 × 960 pixelů	1280 × 960 pixelů
Snímková frekvence	60 Hz	60 Hz
Ohnisková vzdálenost objektivu	42 mm	42 mm
Základní optické zvětšení	2,5×	2,5×
Zorné pole	10,3° × 7,7° (18 m × 13,5 m / 100 m)	10,3° × 7,7° (18 m × 13,5 m / 100 m)
Vyrovnaní dioptrií	±5 dpt	±5 dpt
Dosah/rozlišení (vypočteno pro objekt 1,7 m × 0,5 m)		
Dosah detekce/rozlišení	2210 m / 2 pixely	2210 m / 2 pixely
Dosah rozpoznání/rozlišení	770 m / 6 pixelů	770 m / 6 pixelů
Dosah identifikace/rozlišení	390 m / 12 pixelů	390 m / 12 pixelů
Laser	-	Neviditelný, bezpečný pro oči podle EN a třídy 1 FDA
Vlnová délka	-	905 nm
Dosah	-	dobře viditelné cíle 1000 m; špatně viditelné cíle 250 m
Výstup videa	WiFi, USB-C	WiFi, USB-C

Označení	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Záznam videa	ano	ano
Rozlišení videa/fotografií	640 × 480 pixelů	640 × 480 pixelů
Kabelová přípojka	USB-C	USB-C
Bezdrátové propojení	Bluetooth® / Wi-Fi (2,4 GHz)	Bluetooth® / Wi-Fi (2,4 GHz)
Interní paměť	32 GB	32 GB
Stupeň krytí	IP67, plněno dusíkem	IP67, plněno dusíkem
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C
Provozní teplota (nabíjení dobíjecí baterie)	+10 °C až +30 °C	+10 °C až +30 °C
Výdrž dobíjecí baterie	cca 8–11 h	cca 6 h
Jmenovité hodnoty vstupní napětí/proud	3,7 V 1,2 A (dobíjecí baterie), 5 V 500 mA/9 V, 12 V 900 mA (USB)	3,7 V 1,2 A (dobíjecí baterie), 5 V 500 mA/9 V, 12 V 900 mA (USB)
Závit pro stativ	A ¼ DIN 4503 (¼"), standardní závit M4	A ¼ DIN 4503 (¼"), standardní závit M4
Materiál pouzdra	Plast vyztužený skleněnými vlákny se silikonovou výztuží	Plast vyztužený skleněnými vlákny se silikonovou výztuží
Rozměry (D × Š × V)	139 × 89 × 61,5 mm	139 × 109 × 61,5 mm
Hmotnost (s dobíjecí baterií)	643 g	688 g
Uzávér	shutterless	shutterless
Doplňková montáž	Picatinny	Picatinny
Příslušenství		
Dálkové ovládání (tlačítka pro montáž)	59 083	59 083

Vyhrazujeme si právo na změny v designu, verzi a nabídce.

¹ Propojení Bluetooth® na zařízení je trvale zapnuté. Tato funkce umožňuje propojení s volitelným dálkovým ovládáním Calonox 2 Go a automatické propojení s aplikací Leica 2Hunt (viz „APLIKACE LEICA 2HUNT“ na straně 30).

ZÁKAZNICKÝ SERVIS LEICA

Pokud máte dotazy ohledně údržby produktů Leica včetně příslušenství nebo jakékoli jiné dotazy ohledně našich produktů, obrátte se na náš zákaznický servis Leica Camera AG. V případě oprav nebo zjištěných závad se také obraťte na náš zákaznický servis, nebo přímo na servis oprav Leica ve své zemi.

LEICA DEUTSCHLAND

Leica Camera AG

Leica Customer Care

Am Leitz-Park 5

35578 Wetzlar

Německo

Telefon: +49 6441 2080-189

Fax: +49 6441 2080-339

E-mail: customer.care@leica-camera.com

<https://leica-camera.com>

VAŠE MÍSTNÍ POBOČKA

Zákaznický servis podle místa vašeho bydliště najdete na naší domovské stránce: <https://leica-camera.com/contact>