



# LEICA M6

INSTRUCCIONES ABREVIADAS



# DESIGNACIÓN DE LOS COMPONENTES



- 1** **Disparador**  
Cuando se toca:  
- Activación de la medición de la exposición

Al presionar:

- Dispare

- 2** **Palanca de avance de la película**

- 3** **Dial de ajuste de velocidad de obturación con posiciones de encastre**


- **1s - 1000**: velocidades de obturación
- **B**: exposición prolongada, apagar la electrónica de la cámara
- **⚡**: 1/50s, se pueden usar velocidad de obturación más largas

**a** Índice

- 4** **Zapata para accesorios**

- 5** **Manivela de rebobinado desplegable**

- 6** **Ojales de transporte**



- 7** **Contador de tomas**

- 8** **Palanca para liberar el rebobinado**

- 9** **Ventanilla del telémetro**

- 10** **Ventana de iluminación para marco luminoso**

- 11** **Ventana del visor**

- 12** **Selector de campo de imagen**

Selecciona los pares de marcos luminosos  
35/135mm, 50/75mm y 28/90mm

- 13** **Botón de desbloqueo del objetivo**

- 14** **Bayoneta**

- 15** **Compartimento para pilas con tapa**



2x pilas de botón de óxido de plata (**PX76 / SR44**)

o bien

1x pila de litio (**DL1/3N**)

- 16** **Punto de sujeción de la tapa inferior**

- 17** **Ocular del visor**

- 18** **Casquillo de contacto para dispositivos de flash con conexión por cable**

- 19** **Tapa trasera (plegable)**




- 20** **Pantalla de configuración ISO**

6 - 6400: valores ISO fijos

**a** Índice

- 21** **Rosca para trípode A 1/4, DIN 4503 (1/4")**

- 22** **Manilla de bloqueo para la tapa inferior**



## LAS INDICACIONES DEL VISOR

El telémetro de marco luminoso de esta cámara no solo es un visor especialmente brillante, sino también un telémetro con el objetivo acoplado. El acoplamiento se realiza automáticamente con todos los objetivos M de Leica con una distancia focal de 16 hasta 135 mm.

35 mm/135 mm



28 mm/90 mm




- A** Marco luminoso
- B** Campo de medición para el ajuste de la distancia
- C** Balanza luminosa



50 mm/75 mm




## INTRODUCIR LA PELÍCULA



## REBOBINAR LA PELÍCULA





## EXTRAER LA PELÍCULA




## CAMBIO DE LA PELÍCULA

### ABRIR LA CÁMARA



## AJUSTE DE DISTANCIA

### MÉTODO DE MEZCLA DE IMÁGENES (IMAGEN DOBLE)



### MÉTODO DE SECCIÓN DE IMAGEN



## DATOS TÉCNICOS

### CÁMARA

#### Denominación

Leica M6

#### Tipo de cámara

Cámara telemétrica analógica (compacta)

#### Nº de tipo

2248

#### N.º de pedido

10 557

#### Material

Carcasa completamente metálica cerrada

Tapa superior y tapa inferior: latón, esmaltadas en negro

#### Conexión de objetivo

Bayoneta Leica M

#### Condiciones de uso

De 0 a +40 °C

#### Peso

575 g (sin pilas)

### VISOR

#### Visor

Telómetro de marco luminoso grande con compensación automática de paralaje

### OBTURADOR

#### Tipo de obturador

Obturador de plano focal de goma, con recorrido horizontal y accionamiento mecánico

#### Velocidad de obturación

Obturador mecá.: 1 s a 1/1000 s

Sincronización del flash: a 1/50 s

### AJUSTE DE DISTANCIA

#### Rango de trabajo

70 cm hasta  $\infty$

### SUMINISTRO DE CORRIENTE

2x pilas de botón de óxido de plata (PX76/SR44) o una pila de litio (DL1/3N)

La fecha de producción de su cámara figura en el embalaje. La forma de escritura es año/mes/día. Sujeto a modificaciones del diseño y la ejecución.

# INDICACIONES DE SEGURIDAD

## GENERAL

- Guarde las piezas pequeñas como se indica a continuación:
  - fuera del alcance de los niños
  - en un lugar a salvo de la pérdida y el robo
- Para evitar averías, cortocircuitos o descargas eléctricas, utilice únicamente los accesorios especificados para este modelo.
- No intente quitar partes de la carcasa de la cámara (cubiertas). Las reparaciones especializadas solo se pueden efectuar en centros de servicio de posventa autorizados.
- Proteja la cámara del contacto con aerosoles insecticidas u otros productos químicos agresivos. Para su limpieza no puede utilizarse gasolina blanca (de lavado), diluyentes ni alcohol. Determinados productos químicos y líquidos pueden dañar la carcasa de la cámara o su revestimiento superficial.
- Dado que la goma y los plásticos pueden exhalar productos químicos agresivos, no deben permanecer mucho tiempo en contacto con la cámara.
- Asegúrese de que no penetre arena, polvo ni agua en la cámara, p. ej. cuando nieva, llueve, o en la playa. Tenga esto en cuenta, especialmente, al cambiar el objetivo (en cámaras de sistema) y al introducir o sacar la película. La arena y el polvo pueden dañar la cámara y los objetivos. La humedad puede causar un funcionamiento erróneo e incluso daños irreparables.

## OBJETIVO

- Un objetivo tiene el efecto de un cristal de combustión cuando un rayo de sol incide frontalmente en la cámara. Por lo tanto, la cámara debe estar protegida de la luz solar intensa.
- Colocar la tapa del objetivo y guardar la cámara a la sombra o, idealmente, en el estuche ayuda a evitar daños en el interior de la cámara.

## CORREA DE TRANSPORTE

- Después de colocar la correa de transporte, asegúrese de que los tirantes estén montados correctamente para evitar que la cámara se caiga.
- Las correas de transporte están fabricadas con un material especialmente resistente. Por lo tanto, mantenga la correa de transporte alejada del alcance de los niños. No es un juguete y, además, es potencialmente peligrosa para los niños.
- Utilice las correas de transporte sólo conforme al uso previsto y de la manera prevista, es decir, como correa de transporte para cámaras o prismáticos. Cualquier otro uso alberga un riesgo de lesiones, así como la posibilidad de causar daños en la correa de transporte, por lo tanto, no está permitido.

- Por la misma razón, no deberán utilizarse las correas de transporte en cámaras ni prismáticos durante las actividades deportivas cuando existe un riesgo particularmente alto de quedarse colgado de la correa de transporte (p. ej. escalada en montañas y deportes al aire libre similares).

## **TRÍPODE**

- Cuando use un trípode, verifique su estabilidad y gire la cámara moviendo el trípode en lugar de girar la cámara.
- Además, cuando use un trípode, tenga cuidado de no apretar demasiado el tornillo del trípode ni aplicar una fuerza innecesaria o similar.
- Evite transportar la cámara con el trípode colocado. Podría lastimarse o dañar la cámara.

## **FLASH**

- El uso de unidades de flash no compatibles con Leica M6 puede, en el peor de los casos, causar daños irreparables a la cámara y/o la unidad de flash.